


V12



OZNAKA	MATERIJAL	ENOTA	SKUPAJ
1	T-kos, odvod 90° PE100SDR11 DA160 – sočelni fuzijski varjeni spoj	kos	1
2	Centrična redukcija PE100SDR11 DA160/DA110 – sočelni fuzijski varjeni spoj	kos	1
3	Koleno 1,5de 45° PE100SDR11 DA160 – sočelni fuzijski varjeni spoj	kos	1
PRILOGA 12: SHEMA VOZLIŠČA 12			
NAMAKALNI SISTEM JABLJE			Januar 2016